LTDesk Łukasz Tobiasz

LTDesk Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów
tel. 508 288 329; e-mail: l.a.tobiasz@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PW WNIEBOWZIĘCIA NMP WRAZ Z WYKONANIEM PRAC NAPRAWCZYCH KONSTRUKCJI

Kategoria obiektu : X

Obiekt : Budynek kultu religijnego

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka P.w. św. Michała Archanioła i św. Anny
ul. Główna 25
59-730 Wykroty

Adres inwestycji: dz. nr 239
obręb 0003 Godzieszów
jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec

Jednostka projektowa : „LTDesk" Łukasz Tobiasz
Ciechanowice 12
58-410 Marciszów

STAROSTWO POWIATOWE BOLESŁAWIECKI
ul. Armii Krajowej 12
59-700 BOLESŁAWIEC (1)
Niniejszy projekt stanowi załącznik do pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
dnia 27.01.2021 Nr 6740.32.2020
Z UP. STAROSTY
Alicja Kuszkiewicz
Z-ca Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego (1)

Zespół projektowy:

Architektura/ konstrukcja:	**mgr inż. Włodzimierz Wilk (projektant główny)** upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; nr 557/01/DUW	mgr inż. Włodzimierz Wilk Upr. [illegible] robót[illegible] w specj[illegible] Nr [illegible] Nr 557/01/[illegible] Wrocław
	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; nr DOŚ/0095/PWBKb/16	mgr inż. Grzegorz Celmer Uprawnienia budowlane nr DOŚ/0095/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
	mgr inż. Łukasz Tobiasz (asystent)	
Instalacje elektryczne	**mgr inż. Ryszard Wiatr (projektant)** upr. bud. do proj. bez ogran. w specjal. instalacji i sieci elektroenergetycznych; Nr 10/98/JG; DOŚ/IE/0605/01	mgr inż. RYSZARD WIATR [illegible]-Leśna WOP [illegible] 58-[illegible] Upr. bud. do proj[illegible] bez ogr. w specj. [illegible] [illegible] 10/98/[illegible]

PROJEKT ZAWIERA ____ PONUMEROWANYCH KART (STRON I RYSUNKÓW)

Data opracowania: 16.12.2019

SPIS TREŚCI

A. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 4
1. Część opisowa 4
1.1 Przedmiot inwestycji 4
1.2 Podstawa prawna opracowania 4
1.3 Istniejący stan zagospodarowania działki 4
1.4 Projektowane zagospodarowanie działki 4
1.5 Zestawienie powierzchni: 4
1.6 Zgodność projektowanego zamierzenia z zapisami MPZP 4
1.7 Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków i ochrony na podstawie ustaleń mpzp. 4
1.8 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 4
1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 4
1.10 Opinia geotechniczna. 4
1.11 Przyłącza 4
B.OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 5
1. Stan Istniejący. Rys historyczny 5
2. Ocena stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcyjnych objętych opracowaniem 5
3. Stan projektowany 5
3.1 Przeznaczenie i program użytkowy; parametry techniczno-użytkowe 6
3.2 Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne. 6
3.3 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. 6
3.4 Projektowane rozwiązania budowlano-materiałowe: 6
3.5 Dostosowanie budynku do krajobrazu i otoczenia 6
3.6 Charakterystyka energetyczna 7
3.7 Charakterystyka ekologiczna 7
3.8 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne 8
3.9 Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko 8
3.10 Wentylacja pomieszczeń 8
3.11 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 8
3.12 Warunki ochrony przeciwpożarowej 8
3.13 Wyposażenie budowlano – instalacyjne 8
4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 8
C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 12

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1A – Rzut więźby dachowej 20
Rys nr 2A – Rzut dachu – 21
Rys nr 3A – Przekrój 1-1 22
Rys nr 4A – Przekrój 2-2 23
Rys nr 5A – Elewacja frontowa 24
Rys nr 6A – Elewacja boczna prawa 25
Rys nr 7A – Elewacja tylna 26
Rys nr 1E – Instalacja odgromowa 27

ZAŁACZNIKI

Mapa zasadnicza – 28
Zaświadczenia o przynależności projektantów do Izby Inżynierów i uprawnienia budowlane 29
Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe 32
Decyzja DWKZ 36

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

DLA

PROJEKT BUDOWLANY

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PW WNIEBOWZIĘCIA NMP WRAZ Z WYKONANIEM PRAC NAPRAWCZYCH KONSTRUKCJI

dz. nr 239
obręb 0003 Godzieszów
jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250. z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że wyżej wymieniony projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura/ konstrukcja:	**mgr inż. Włodzimierz Wilk** upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; nr 557/01/DUW	mgr inż. Włodzimierz Wilk Upr[illegible] robota[illegible] w spec[illegible] Nr [illegible] budowlanej [illegible] Góra [illegible] - Wrocław
	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; nr DOŚ/0095/PWBKb/16	***mgr inż. Grzegorz Celmer*** Uprawnienia budowlane nr DOŚ/0095/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Instalacje elektryczne	**mgr inż. Ryszard Wiatr (projektant)** [illegible]. bud. do proj. bez ogran. w specjal. instalacji i sieci elektroenergetycznych; Nr 10/98/JG; DOŚ/IE/0605/01	mgr inż. RYSZARD WIATR ul.40-Lecia WOP 1[illegible] 58-420 Lubawka bud. do proj. [illegible] rob. bud. bez ogr. w spec. [illegible] sieci [illegible] i urząd[illegible] elektroenerg. [illegible] 23/96 i 10/98/JG; DOŚ/IE/0605/01

Ciechanowice, 16.12.2019 rok

A. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Część opisowa

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana pokrycia dachowego i łacenia wraz z wzmocnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Godzieszowie.

1.2 Podstawa prawna opracowania

Umowa z inwestorem
Wizja lokalna
Normy i przepisy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa"

1.3 Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce znajdują się min. przedmiotowy budynek kościoła.

1.4 Projektowane zagospodarowanie działki

Bez zmian.

1.5 Zestawienie powierzchni:

Bez zmian.

1.6 Zgodność projektowanego zamierzenia z zapisami MPZP

Budynek zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem 06Mw,U Godzieszów (Uchwała nr XXI/229/96) - Teren istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego.
Ustala się:
–lokalizację nowej zabudowy na działkach plombowych;
–rozbudowę cmentarza na dz. 235 i 237;
– na dz. 229 i części dz. 232/1 lokalizację obiektów usług podstawowych (handel, gastronomia);
– ochronie konserwatorskiej podlega budynek mieszkalny na dz. 212/2
Projektowane zamierzenie jest zgodne z zapisami mpzp.

1.7 Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków i ochrony na podstawie ustaleń mpzp.

Budynek kościoła jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/6093 z dnia 02.08.2018.

1.8 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Bez zamian.

1.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Nie dotyczy

1.10 Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy

1.11 Przyłącza

Istniejące. Bez zmian.

B.OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Projekt opracowano wg stanu prawnego na grudzień 2019 roku. W opracowaniu uwzględniono obowiązujące przepisy techniczno – prawne .

1. Stan Istniejący. Rys historyczny

Kamienna świątynia, której wygląd przetrwał do naszych czasów, została wzniesiona w 1420 roku, a odbudowana w latach 1832-33. Do roku była 1764 siedzibą parafii skupiającej wiernych z Wykrot i Godzieszowa. Świątynia należała do czeskiej diecezji Leitmeritzer. Wewnątrz znajdują się: trzy ołtarze: główny Wniebowzięcia NMP oraz św. Józefa i św. Michała, barokowa ambona, renesansowa kamienna chrzcielnica, drewniane rzeźby: Boga Ojca, Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Józefa, 4 aniołków, św. Jana Nepomucena.

Z obrazów malowanych na płótnie wypada wymienić barokowy z Wniebowzięciem NMP, św. Józefa i 14 Stacji Drogi Krzyżowej oraz św. Michała.

2. Ocena stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcyjnych objętych opracowaniem

Konstrukcja dachu i pokrycie dachu

Podstawowy układ dachu belkowo – krokwiowy (krokwie oparte na belkach stropowych) z jętkami w połowie rozpiętości krokwi. Konstrukcja podstawowa oparta jest poprzez ukośne płatwie na drewnianych ramach zlokalizowanych w co trzecim polu i poprzez słupy oraz podwalinę – zespolona z belkową konstrukcją stropu. Sztywność podłużna konstrukcji zapewniona jest przez układ zastrzałów w płaszczyźnie połaci pomiędzy w/w ramami.

Pokrycie dachu z dachówki karpiówki układanej na łatach drewnianych.

W dniu 22.11.2019 przeprowadzona została wizja lokalna z udziałem projektantów w celu określenia przyczyn powstania uszkodzeń i przyjęcia wytycznych do projektu wymiany pokrycia. W trakcie oględzin:

- dokonano oględzin pokrycia;
- dokonano oględzin elementów konstrukcyjnych;
- sporządzono dokumentację fotograficzną;

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono:

- nieszczelności w pokryciu dachowym spowodowane min. ubytkami zbyt kruchej zaprawy cementowej;
- uszkodzenia tynków ściany szczytowej i gzymsów;
- biologiczną degradację powierzchni elementów konstrukcyjnych z licznymi śladami żerowania owadów;
- uszkodzenia deskowania stropu;
- uszkodzenia rur spustowych;

Stan techniczny konstrukcji- dostateczny / dostateczny

Stan techniczny pokrycia – dostateczny, lokalnie zły (w miejscach występowania uszkodzeń);

Stan techniczny deskowania stropu - dostateczny, lokalnie zły (spróchniałe powierzchnie);

Stwierdza się iż stan techniczny elementów konstrukcyjnych obiektu pozwala na wykonanie remontu dachu. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót budowlanych stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji odbiegającego od stanu stwierdzonego przez projektanta w dniu oględzin lub stwierdzenia użycia materiałów innych niż określonych w dniu oględzin należy wstrzymać roboty i wezwać projektanta.

3. Stan projektowany

Projekt dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z łaceniem.

Zakres prac:
- demontaż pokrycia z dachówki
- naprawa / wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych (w przypadku stwierdzenia występowania uszkodzeń niewykrytych w trakcie oględzin) wraz z impregnacją;
- wykonanie ekranu z membrany wysokoparoprzepuszczalnej;
- wykonanie łacenia dachu;
- wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę;
- uzupełnienie obróbek blacharskich;
- wymiana instalacji odgromowej;

3.1 Przeznaczenie i program użytkowy; parametry techniczno-użytkowe

Bez zmian

Parametry techniczno – użytkowe:

pow. zabudowy budynku:	561 m^2
kubatura:	ok4530m^3
wysokość kalenicy nawy głównej:	16,04 m

3.2 Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne.

Bryła i kształt budynku pozostaje bez zmian

3.3 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Obliczenia wytrzymałościowe elementów więźby stanowią załącznik do opracowania.

3.4 Projektowane rozwiązania budowlano-materiałowe:

3.4.1 Wymiana deskowania poddasza

Z uwagi na stan techniczny deskowania – należy dokonać jego wymiany na całej powierzchni strychu. Po zdjęciu deskowania należy oczyścić przez szczotkowanie (i ewentualne ociosanie) belkowanie oraz dolne deskowanie stropu. Przygotowanie konstrukcji do impregnacji wykonać zgodnie z pkt. 3.4.3. Po odpyleniu powierzchni – wykonać impregnację owado-grzybobójczą i ogniochronną.

Po wykonaniu prac naprawczych konstrukcji i impregnacji – wykonać nowe deskowanie na całej powierzchni strychu z zaimpregnowanych desek gr. 32mm

3.4.2 Uzupełnienie połączeń głównych elementów konstrukcyjnych więźby i stropu

Przed montażem deskowania należy uzupełnić połączenia podwalin ze słupami oraz belkami stropowymi za pomocą wyprofilowanych płaskowników 50x5mm oraz śrub M16.

3.4.3. Przygotowanie i naprawa elementów konstrukcyjnych więźby

W trakcie oględzin stwierdzono liczne ślady żerowania owadów – otwory oraz pył drzewny. W pierwszej kolejności należy dokonać dokładnego przeglądu wszystkich elementów więźby celem zlokalizowania wszelkich otworów stanowiących wynik żerowania owadów. Otwory należy wypełnić środkiem owadobójczym metodą iniekcji. W/w prace przy użyciu środka należy wykonać w pierwszej kolejności, ponieważ wykonanie ich po oczyszczeniu i ociosaniu więźby może doprowadzić do zasklepienia otworów i umożliwienia dalszego żerowania owadom.

Porażone przez owady wierzchnie warstwy elementów konstrukcyjnych (ramy, krokwie, zastrzały, podwaliny, słupy) należy ociosać ze zniszczonej tkanki (elementy ociosać do zdrowej struktury: szacunkowo do głębokości rzędu 1-2cm; w przypadku konieczności ociosania elementów na głębokość 4 cm i większą – powierzchnię dodatkowo zheblować i wykonać nabitki.

Wyszczególnione w opracowaniu elementy więźby należy wymienić na nowe. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego innych niż wykazane w dokumentacji – dokonać ich wzmocnienia przez wykonanie nabitek lub również wymienić na nowe.
Po oczyszceniu i wzmocnieniu konstrukcji – całą więźbę należy zaimpregnować środkiem owadogrzybobójczym i ogniochronnym.

3.4.3. Wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki
Na oczyszczonej i zaimpregnowanej konstrukcji ułożyć ekran z membrany wysokoparoprzepuszczalnej (wsp. > 1300g/m2x24h) oraz wykonać łacenie (łaty przekroju min. 6,5x5,5cm) pod pokrycie z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę.

3.3.2. Naprawa tynków gzymsów.
Zaobserwowane uszkodzone i odspojone na gzymsach oraz ścianie szczytowej od strony prezbiterium tynki należy skuć i po przygotowaniu podłoża (oczyszczenie i uzupełnienie spoin, ewentyalne przemurowanie gzymsu) – odtworzyć z nadaniem faktury i kolorystyki jak dla tynków istniejących.

3.3.4. Odtworzenie obróbek blacharskich
Zdemontowane obróbki przyścienne należy wymienić na nowe, brakujące – uzupełnić. Obróbki wykonać z blachy tytanowo - cynkowej grubości 0,7mm.

3.3.5. Wymiana rynien i rur spustowych
W ramach opracowania zaprojektowano wymianę wraz z uzupełnieniem rynien i rur spustowych w celu odprowadzenia wód opadowych i ograniczenia zawilgacania ścian zewnętrznych rozbryzgującą wodą. Rynny o średnicy 180mm i rury 150mm wykonać z blachy tytanowo – cynkowej. W miejscach wpięcia rynien do rur zamontować kosze zlewowe z blachy tytanowo – cynkowej.

3.3.6. Wymiana instalacji odgromowej
Na dachu należy wymienić zwody poziome bezpośrednio nad kalenicą oraz gąsiorach na wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Jako materiał na zwody poziome należy wykorzystać drut stalowy ocynkowany FeZn Ø 8mm. Do mocowania zwodu wzdłuż kalenicy zastosować uchwyty do naprężania oraz wsporniki firmy Galmar. Wszystkie metaliczne konstrukcje montowane na dachu, połączyć bezpośrednio ze zwodami poziomymi. Na dachu budynku oraz ścianach budynku kościoła należy zabudować przewody odprowadzające pionowe FeZnØ8mm, które poprzez zaciski kontrolne – ZK - połączyć z uziomem otokowym.
Wymagana rezystancja uziomu instalacji odgromowej Ru < 20 Ω. Sprawdzić poprawność połączeń elementów instalacji. W przypadku niewystarczającej rezystancji uziomu, wykonać dodatkowy uziom szpilkowy.

UWAGA:
Prace dekarskie prowadzić po wcześniejszym zabezpieczeniu powierzchni połaci dachu przed opadami atmosferycznymi.

3.5 Dostosowanie budynku do krajobrazu i otoczenia
Bez zmian.

3.6 Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

3.7 Charakterystyka ekologiczna
Przedmiotową inwestycję zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod względem ekologicznym (drewno, dachówka ceramiczna).

3.8 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne
Nie dotyczy.

3.9 Dane charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
Obiekt nie wpływa na środowisko.

3.10 Wentylacja pomieszczeń
Bez zmian

3.11 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Wskazanie przepisów prawa
Dz. U. poz. 1422 – Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Zasięg obszaru oddziaływania:
- dz. 239 – lokalizacja budynku, prowadzenie prac

3.12 Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Bez zmian.

3.13 Wyposażenie budowlano – instalacyjne
Bez zmian.

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Widok ogólny kościoła.

Fot. 2. Zdegradowane deskowanie podłogi na strychu

Fot. 3. Zdegradowana powierzchnia belki podwalinowej, klamry stalowe łączące podwalinę z belkami stropu i słupami;

Fot. 4. Głębokie wżery i pył drewniany – liczne ślady żerowania owadów.

Fot. 5. Porażona powierzchnia ramy (przy wieży)



Fot. 6. Porażona powierzchnia zastrzałów.

Fot. 7. Uszkodzony tynk okapu i wiatrownicy; wygięta rynna i wypięta rura spustowa.

Fot. 7. Stropodach wiatrołapu wraz z obróbkami (do wymiany)

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261000-4

WYKONYWANNIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ST-6 „Roboty pokrycia dachu" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dekarskich związanych z zadaniem: **„Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji"**

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy wykonywaniu robót dekarskich związanych z zadaniem: **„Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji"**

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich związanych z zadaniem: **„Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji"**

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 1.5.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 2.1. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami do wykonania robót są:
- zaprawa cementowo – wapienna,
- dachówka karpiówka wraz z niezbędnymi akcesoriami,
- blacha tytanowo - cynkowa (obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe),

inne materiały pomocnicze.

3. Sprzęt

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.3. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzęt do robót konstrukcji drewnianych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- kielnia, pojemnik na zaprawę,
- wyciąg mechaniczny,
- nożyce do cięcia blachy, młotek,
- giętarka,

- szlifierka kątowa z tarczą do cięcia dachówki ceramicznej,
- wiertarka elektryczna ze sprzęgłem,
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót dekarskich.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.4. Transport powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2. Transport dachówki

Transport dachówki i akcesoriów przeznaczonych do montażu, powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt.5.

5.2. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z arkuszy blach o wymiarach 1000x2000mm. Obróbki blacharskie powinny być ułożone na uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednimi spadkami. Arkusze powinny być łączone na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15÷30mm. Obróbki blacharskie okapowe powinny być zakończone zębem okapowym (kapinosem) zakrytym z boków blachą odgiętą ku dołowi i powinien być oblutowany.

5.3. Dachówka karpiówka podwójnie w koronkę

5.3.1. Wymagania ogólne

Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania podkładu z Dokumentacją techniczną i prawidłowości wykonania spadków połaci, deskowania zlewów (koszy) dachowych i odbojów w trakcie odbioru robót ciesielskich (konstrukcji dachu) i po wykonaniu blaszanych zabezpieczeń dachowych (obróbek blacharskich).

Przestrzeń poddasza powinna mieć zapewnioną dostateczną wentylację przez wywietrzniki umieszczone w połaciach dachowych. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

a) krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury, a przy użyciu zaprawy do uszczelniania spoin, tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C utrzymującej się przez całą dobę; poza tym roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne;

b) dachówki powinny być ułożone na laceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym, odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać +1cm, dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego -jak dla łacenia, tj. 2mm/m i 30mm na całej długości rzędu.

c) dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową,

d) dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5mm.

5.3.2. Rozmieszczenie styków

Styki (szwy) prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ±1cm.

5.3.3. Wielkość zakładów

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone

rzędy na długość wynoszącą 14÷15cm z tym, że są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości dachówki tak, że wierzchnia warstwa rzędu pokrywa dolną na długości 32÷33cm.

5.3.4. Zamocowanie dachówek do łat

Co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym powinna być od strony poddasza przywiązana drutem do gwoździ wbitych w łaty albo bezpośrednio do łat.

5.3.5. Uszczelnienie pokrycia

Dachówki powinny być ułożone na sucho lub na zaprawie jak przy pokryciu pojedynczym, w stykach poziomych, pomiędzy spodem dachówki zaczepionej na łacie a górną powierzchnią dachówki rzędu położonego niżej, zaleca się stosować uszczelnienie zaprawą wapienną 1:2; prześwity są niedopuszczalne zarówno na stykach poziomych jak i w stykach prostopadłych do okapu.

5.3.6. Kalenica i grzbiety (naroża)

Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami, ułożonymi na zaprawie wapiennej 1:2, cementowo-glinianej 1:3:12 lub cementowo-wapiennej 1:2:12. Do zapraw powinien być użyty piasek drobnoziarnisty. Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonym węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatanie powinny przekraczać +1cm.
Miejsce przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywką z blachy stalowej cynkowej.

5.3.7. Kosze

Kosze powinny być pokryte pasmem o szerokości nie mniejszej niż 60 cm z blachy cynkowej, zakończonym rąbkami leżącymi wchodzącymi pod dachówkę.

- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3.8. Obróbki blacharskie

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.3.8.1. Odwodnienie połaci dachowych:

Odwodnienie połaci dachowych wykonuje się przy użyciu rynien fi180 i rur spustowych fi 150 mm tytanowo- cynkowych. Rynny mocować na hakach i wieszakach do tego przeznaczonych. Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku pionu deszczowego. Wszystkie elementy montować w sposób szczelny i zgodny z przeznaczeniem poszczególnych elementów. Szerokość rozmieszczenia wieszaków rynien powinna być taka, aby nie nastąpiła deformacja lub zerwanie obciążonego przewodu.

5.4. Zakres wykonywanych robót:

a) wykonanie łacenia, ułożenie ekranu z membrany
b) wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej
a) wykonanie pokrycia dachu dachówką karpiówką układaną podwójnie w koronkę,
b) transport gruzu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 6.

6.2. Kontrola obróbek blacharskich

Kontrola obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności wykonania połączeń, mocowań do podłoża, kierunków spadków, itp.

6.3. Kontrola dachówki

6.3.1. Badanie podkładu

Badanie podkładu, tj. sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania łat, należy

przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia, potwierdzając stan wpisem do Dziennika budowy.

6.3.2. Badanie materiałów

Badanie materiałów należy przeprowadzić w czasie odbioru robót pokrywczych pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz z powołanymi normami.

Materiały nie mające dokumentów potwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratoria na zgodność z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówek

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówek należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzając, czy zostały zachowane wymagania określone wyżej. Stwierdzenie należy przeprowadzać co najmniej dla trzech rzędów na każdej połaci dachu. Sprawdzenie oparcia dachówek na okapie należy przeprowadzić wzrokowo.

6.3.4. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów

Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzać przez oględziny, a w przypadku nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości wykonania zgodnie z ustaleniami zawartymi wyżej, również za pomocą pomiaru z dokładnością do 5mm.

6.3.5. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia

Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzać wzrokowo, badając od strony poddasza, czy zostały zachowane wymagania określone wyżej. Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

6.3.6. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzać przez przyłożenie łaty długości 3m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 5mm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robót rozliczanych sposobem ryczałtowym określone są w tabeli przedmiaru robót budowlanych – 1 kpl.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 8.

8.2. Ocena wyników odbioru

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty pokrycia dachu należy uznać za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót dekarskich do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.

9. Podstawa płatności

9.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 Wymagania ogólne, pkt. 9.

10. Przepisy związane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa"

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Wydawnictwo Arkady, ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Obiekt: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PW WNIEBOWZIĘCIA NMP WRAZ Z WYKONANIEM PRAC NAPRAWCZYCH KONSTRUKCJI

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka P.w. św. Michała Archanioła i św. Anny
ul. Główna 25
59-730 Wykroty

Adres inwestycji: dz. nr 239,
obręb 0003 Godzieszów
jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec

Projektant: mgr inż. Włodzimierz Wilk
ul. Benedyktyńska 25
58-405 Krzeszów

mgr inż. Włodzimierz Wilk

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW

ROBOTY BUDOWLANE

- - demontaż pokrycia i łacenia
- - wykonanie prac naprawczych konstrukcji, impregnacja konstrukcji, malowanie elem. stalowych
- - wymiana łacenia, montaż ekranu, wykonanie pokrycia
- - montaż rynien i rur spustowych
- - wymiana instalacji odgromowej

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek kościoła.

III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ,KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Przyłącze napowietrzne nN.

IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

- obsługa urządzeń elektrycznych przy wykonywaniu prac.
- możliwość przygniecenia, uderzenia elementami pochodzącymi z rozbiórek.
- możliwość upadku z rusztowania (prace dachowe, elewacyjne)

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a. wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 póz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

VI. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
  - najbliższego punktu lekarskiego
  - straży pożarnej
  - posterunku Policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
- Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m oznakować na planie j/w.
- Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.
- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,
- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.
- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu.
- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ



UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		1A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		Data: 16.12.2019

RZUT DACHU



Materiały:
- dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze ceglastoczerwonym;
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70mm
- rynny DN180 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- rury spustowe DN150 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- cegła klinkierowa pełna;

UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	*LTDesk* Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		2A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU		Data: 16.12.2019

PRZEKRÓJ 1-1



DETAL 2





UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		3A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		Skala: 1:100
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ 1-1		Data: 16.12.2019

PRZEKRÓJ 2-2



DETAL 1



UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		4A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ 2-2		Data: 16.12.2019

ELEWACJA FRONTOWA



Materiały:
- dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze ceglastoczerwonym;
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70mm
- rynny DN180 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- rury spustowe DN150 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- cegła klinkierowa pełna;

UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		5A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	ELEWACJA FRONTOWA		Data: 16.12.2019

ELEWACJA BOCZNA PRAWA



Materiały:
- dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze ceglastoczerwonym;
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70mm
- rynny DN180 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- rury spustowe DN150 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- cegła klinkierowa pełna;

UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		6A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	ELEWACJA BOCZNA PRAWA		Data: 16.12.2019

ELEWACJA TYLNA



Materiały:
- dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze ceglastoczerwonym;
- blacha tytanowo-cynkowa 0,70mm
- rynny DN180 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- rury spustowe DN150 z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm;
- cegła klinkierowa pełna;

UWAGA:
Kolorem czerwonym przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW		7A
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Celmer upr. nr DOŚ/0095/PWBKb/16		
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	ELEWACJA TYLNA		Data: 16.12.2019

INSTALACJA ODGROMOWA



ZK - złącze kontrolne

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Przedmiot inwestycji:	Wymiana pokrycia dachowego budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji		
Jednostka projektowa:	***LTDesk*** Łukasz Tobiasz; Ciechanowice 12; 58-410 Marciszów tel. 508 288 329; NIP 886 268 26 22		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła i św. Anny ul. Główna 25; 59-730 Wykroty		
Adres inwestycji:	dz. nr 239 jedn. ewid. 020104_5 Nowogrodziec; obręb 0003 Godzieszów		
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podpis:	Nr rysunku:
Projektant:	mgr inż. Ryszard Wiatr upr. nr Nr 10/98/JG; DOŚ/IE/0605/01		1E
Sprawdzający:			
Asystent projektanta:	mgr inż. Łukasz Tobiasz		Skala: 1:200
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA		Data: 16.12.2019

Skala mapy 1:1000

Kopia mapy zasadniczej

Godło arkusza mapy	
Jednostka ewid.	Nowogrodziec - obszar wiejski 020104_5
Obręb ewid.	GODZIESZÓW
Numer działki	239
Ulica, nr	
Układ współrz. płaskich	2000/15
Układ wysokości	

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Numer sprawy	WGK.6642.2.76.2020
Organ wydający	Starosta Bolesławiecki ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
Data wykonania kopii	2020-01-17
Sporządził(a): Łukasz Leś	

Starosta Bolesławiecki
Łukasz Leś
Inspektor
Wydział Geodezji i Katastru



Według stanu na dzień: 2020-01-17

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym
DOŚ-2AA-REP-K68 *

Pan Włodzimierz Wilk o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0063/02
adres zamieszkania ul. Benedyktyńska 25, 58-405 Krzeszów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez

Rainer Bolks, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych oświadczeniom składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej.)

* Weryfikacja poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

---

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
ZBGP II U-1 7131-890/ 31

Wrocław dnia 28 grudnia 200 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) i art. 12 ust. 2 art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych form i zakresu dokumentacji technicznej w budownictwie (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 80)

nadaje

Panu Włodzimierzowi Piotrowi Wilkowi
magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 30 marca 1959r. w Gorzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 66/01/DUW

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

U Z A S B A D N I E N I E

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 48 z dnia 17 marca 1998 r. z późniejszymi zmianami stwierdziła, że Pan Włodzimierz Piotr Wilk posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w niniejszej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W całkowitej zgodności z protokołem uznałem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1. Pan Włodzimierz Piotr Wilk
   58-405 Krzeszów 158
2. Główny Inspektor
   Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Z up. Wojewody Dolnośląskiego

WO ... SII ...
(oznaczenie organu)

Jelenia Góra, 31.12.1998 r.
(miejscowość, data)

Ldz. 2938 / 98 / 98

ZAŚWIADCZENIE Nr 41/161/98

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § 17, 18 i 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych, z wyjątkiem prac ratowniczych i wymagania kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 19, poz.55) stwierdzam, że:

Pan(i) **Włodzimierz Wilk**
urodzony(a) **30 marca 1959 r. w Gorzeszowie**
zamieszkały(a) **58-405 Krzeszów 158, gm. Kamienna Góra**
posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych oraz kierowania i nadzorowania pracami budowlanymi w obiektach zabytkowych nieruchomych.

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.

Kopię zaświadczenia składa się do akt znajdujących się w rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:
Pan(i) (adres)

1. Włodzimierz Wilk
   58-405 Krzeszów 158

pod z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Opłatę skarbową w wysokości: 3,00 zł skasowano na wniosku

*) Należy wstawić odpowiednią pozycję § 17-19 tego rozporządzenia w zależności jakiego rodzaju kwalifikacje wnioskodawcy uwzględnia w zaświadczeniu wojewódzki konserwator zabytków

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o przynależności do Izby

DOŚ/612/DMN/NR2 *

Pan Grzegorz Mariusz Celmer o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0230/16

adres zamieszkania ul. Kadetów 7/18, 58-506 Jelenia Góra

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-03-01 do 2019-07-31

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-14 roku przez

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450, ...) w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ma ...

* Weryfikacji poprawności danych w nie zawartych można dokonać na stronie internetowej http://www.pizb.org.pl lub kierując się do siedziby Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK 7131-7132-152/2015/10

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (jednolity tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1546, z późn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3 art. 46 ust. 3 art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 290) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) postanawia, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz posiadania ograniczeń na uprawnienia budowlane z wymaganym egzaminem

Pan Grzegorz Mariusz Celmer

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 listopada 1981 r. w Białej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOŚ/0095/PWBKb/16

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres możliwych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Mariusz Celmer
   Ul. Kadetów 7/18
   58-506 Jelenia Góra
2. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Dokumentacja
   Biuro Budownictwa
4. a/a

Skład orzekający OKK
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący
Członek Komisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr inż. Kazimierz Czaderski
2. dr inż. Zofia Zbiegieniewska
3. mgr inż. Małgorzata Małayanska-Jerzycka

strona 1 z 2

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Pan Grzegorz Mariusz Celmer

(imię i nazwisko)

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- projektowania konstrukcji obiektów architektoniczno-budowlanych i sporządzania rysunków budowlanych w zakresie niezbędnym do realizacji;
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w granicach i do kierowania oraz zatwierdzania robót;
- kierowania wykonywaniem samodzielnych czynności technicznych związanych z wykonywaniem robót budowlanych wraz z ich dokumentowaniem;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego;
- sprawdzania kompletności dokumentacji dla obiektów budowlanych

bez ograniczeń

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia nabywa się po zdaniu egzaminu w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Skład orzekający OKK
Przewodniczący
Członek Komisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr inż. Kazimierz Czaderski
2. dr inż. Zofia Zbiegieniewska
3. mgr inż. Małgorzata Małayanska-Jerzycka

strona 2 z 2

30

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym.

DOŚ-3L5-DP4-IPZ *

Pan Ryszard Wiatr o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0605/01
adres zamieszkania ul. Krucza 13, 58-420 Lubawka
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikacja poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

WOJEWODA JELENIOGÓRSKI

Jelenia Góra, 18 grudnia 1996r.

GP/UB- 68 /96

DECYZJA Nr 23/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.2, ust.3 i 4, art.14 ust.1 pkt.5, ust.3 pkt.3, art.16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414), w związku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8/95, poz.38)

NADAJE

Panu ***Ryszardowi Wiatrowi***

magistrowi inżynierowi elektrykowi
ur. 10 stycznia 1941r. w Kole

uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Jeleniogórskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:
Pan Ryszard Wiatr
58-420 Lubawka
ul.40-lecia WOP 13

aa

POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-X1U-SEX-KHA *

Pan Grzegorz Mariusz Celmer o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0230/16
adres zamieszkania ul. Kadetów 7/18, 58-506 Jelenia Góra
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131.7132-152/2015/16

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z późn. zm.)* i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane *(tekst jednolity: Dz.U. z 2016., poz.290)* oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Mariusz Celmer

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 17 listopada 1981 r. w Białej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOŚ/0095/PWBKb/16

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
2. dr inż. Zofia Zwierzchowska
3. mgr inż. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk

Otrzymują:
1. Pan Grzegorz Mariusz Celmer
   Ul. Kadetów 7/18
   58-506 Jelenia Góra
2. Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a